

Ändamål: Kontroll och uppföljning av glapp i slutväxlar och konväxel före, under och efter sträckkörning.

Utförande: Vid leveranskontroll av slutväxlar och konväxlar före inmontering i vagn, uppmättes växlarnas glapp. Uppföljning av glapp och glappökning på dessa komponenter utföres på de vagnar som skall genomföra sträckkörning 4000 km. Glappmätningen genomföres i samband med kontrollen enl. punkt 5.8, slitageundersökning, vid dels en körsträcka av ca 2000 km, dels ca 4000 km.

Mätutrustning: Glappmätningstrustning.